UNIS S5600X-EI系列以太网交换机 快速安装指南-6P101

BOM: 3104A0YP

工具参考

交换机不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。



安装附件介绍





▲ 操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。

安装交换机到机柜


▲ 单个挂耳必须使用四个螺钉进行固定。

安装前挂耳到交换机







安装浮动螺母




安装交换机到机柜



安装交换机到工作台







连接保护地线

交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,请使用设备随机提供的保护地线正确接地。

连接保护地线到交换机



连接保护地线到机房接地排



交换机的风向设计


请确保交换机的进、出风孔不被遮挡,并将交换机安装在具有良好通风散热系统的环境中。


- 通过配置不同的风扇模块, 可提供"端口侧到电源侧"和"电源侧到端口侧"两种气流 方向,满足不同环境下的散热要求。
- LSPM1FANSA-Z为吹风风扇,风向为电源侧进风,端口侧出风,风扇把手为蓝色; LSPM1FANSB-Z为抽风风扇,风向为端口侧进风,电源侧出风,风扇把手为红色。




安装/拆卸风扇模块


- ▲ •请确认风扇模块气流方向和安装环境的通风要求一致。
 - 设备必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
 - 安装风扇模块时, 请确保 "TOP" 丝印朝上。
 - 设备运行时,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
 - 设备运行时,如果两个风扇模块均出现故障,必须在2分钟内完成故障风扇模块的更换。
 - 设备运行时,如果一个风扇模块出现故障,则当环境温度不高于27°C时,必须在24小时 内完成故障风扇模块的更换,且更换前需保持故障风扇模块在位; 当环境温度高于27°C 时,请立即进行更换。
 - 设备运行过程中,如果一个风扇模块出现故障,且设备断电重启,设备将无法启动。





安装电源模块






连接电源线




• 在连接电源线时, 先完成电源线与交换机侧的连接, 再进行电源线与机房供电系统的连 接, 以免造成人身伤害。

连接交流电源线



连接直流电源线




3

安装扩展卡

- ▲ •请勿直接接触扩展卡上的元器件,避免造成损坏。
 - 设备运行时,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。

拆卸假面板



安装扩展卡

