

安装工具

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。



一字螺丝刀



十字螺丝刀



尖嘴钳



剥线钳



压线钳



斜口钳



防静电腕带



记号笔

将设备安装到工作台

以下安装过程中所涉及的部件，可能因产品的不同而存在差异，请以设备配备的实际情况为准。

将设备安装到工作台的推荐步骤如下：

- (1) 佩戴防静电腕带：安装设备时，需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，且已经良好接地。
- (2) 粘贴胶垫：为防止设备滑动，需先粘贴胶垫到设备底部，然后再将设备翻转平放到工作台。
- (3) 连接保护地线：设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用保护地线正确接地。
- (4) 安装电源模块：将电源模块安装到设备。（适用于支持可插拔电源模块的设备）
- (5) 设备上电：检查完设备的安装情况后给设备上电。

将设备安装到机柜

以下安装过程中所涉及的部件，可能因产品的不同而存在差异，请以设备配备的实际情况为准。

将设备安装到机柜的推荐步骤如下：

- (1) 佩戴防静电腕带：安装设备时，需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，且已经良好接地。
- (2) 安装浮动螺母：在机柜前后立柱安装浮动螺母，并保证可以使设备安装后保持水平。
- (3) 安装前挂耳：将前挂耳安装到设备。
- (4) 安装后挂耳：将后挂耳安装到机柜后立柱。
- (5) 安装设备到机柜：多人合作将设备安装到机柜，设备后端需要放在后挂耳上，并将前挂耳固定在机柜前立柱。
- (6) 连接保护地线：设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用保护地线正确接地。
- (7) 安装电源模块：将电源模块安装到设备。（适用于支持可插拔电源模块的设备）
- (8) 设备上电：检查完设备的安装情况后给设备上电。